



МЧС РОССИИ

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550

Телефоны: (86351) 9-77-88

<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Заключение № 1 **о соответствии объекта защиты обязательным требованиям** **пожарной безопасности**

В период с 10 часов 00 минут «04» апреля 2016 года по 14 часов 00 минут «06» апреля 2016 года проведено обследование документов, объектов заявителя - помещений, расположенных в зданиях образовательных учреждений, а именно:



МБОУ ЕСОШ S=225,9 м² - Усть-Донецкий район, х. Евсеевский, ул. Школьная, 8;
МБОУ АСОШ S=224,6 м² - Усть-Донецкий район, х. Апаринский, ул. Донецкая, 15;
МБОУ ПСОШ им. А.В. Калинина S=282,5 м² - Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Школьная, 8;
МБОУ УБСОШ S=202,4 м² - Усть-Донецкий район ст. Усть-Быстрянская, ул. Центральная, 23;
МБОУ УДОСОШ №2 S=187,6 м² - Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3;
МБОУ МСОШ S=244,5 м² - Усть-Донецкий район ст. Мелиховская, ул. Крестьянская, 42а;
МБОУ РСОШ S=915 м² - Усть-Донецкий район, ст. Раздорская, ул. Ленина, 26;
МБОУ ВКСОШ S=341,8 м² - Усть-Донецкий район, ст. Верхнекундрюченская, ул. Центральная, 42;
МБОУ УДОСОШ №1 S=187,6 м² - Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10;
МБОУ НКСОШ S=320,4 м² - Усть-Донецкий район, ст. Нижнекундрюченская, ул. Центральная, 2;
МБОУ КСОШ S=131,1 м² - Усть-Донецкий район х. Крымский, ул. Черемушки, 24;
МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» S=126,8 м² - р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 20;
МБДОУ д/с «Золотой ключик» S=167,2 м² - р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 19;
МБДОУ д/с «Жар-птица» S=257,92 м² - р.п. Усть-Донецкий, пер. Шахтный, 5;
МБДОУ д/с КВ «Родничок» S=115,3 м² р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 20.

Вывод по результатам обследования: объекты защиты - помещения, расположенные в зданиях образовательных учреждений - соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности.

Данное заключение, о соответствии объектов защиты (помещений, расположенных в зданиях образовательных учреждений) требованиям пожарной безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной безопасности, установленных для указанных в нем объектов защиты.

Начальник отделения надзорной деятельности
по Усть-Донецкому
и Константиновскому районам
УНД и профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
подполковник внутренней службы

«06» апреля 2016 года


(подпись)

А.В. Пономарев
М.П.



МЧС РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО УСТЬ-ДОНЕЦКОМУ И КОНСТАНТИНОВСКОМУ РАЙОНАМ

ул. Ленина, 20а р.п. Усть-Донецкий, 346550 Телефоны: (86351) 9-77-88, E-mail: 77gpn_rnd@mail.ru
«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Акт № 1 обследования

«06» апреля 2016 года
14 часов 00 минут

р.п. Усть-Донецкий

Инспектором отделения надзорной деятельности по Усть-Донецкому и Константиновскому районам – государственным инспектором Усть-Донецкого и Константиновского районов по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Марченко Н.В. в период с 10 часов 00 минут «01» апреля 2016 года по 14 часов 00 минут «06» апреля 2016 года проведено обследование документов, объектов заявителя - помещений, расположенных в зданиях образовательных учреждений, а именно:

МБОУ ЕСОШ S=225,9 м² - Усть-Донецкий район, х. Евсеевский, ул. Школьная, 8;
МБОУ АСОШ S=224,6 м² - Усть-Донецкий район, х. Апаринский, ул. Донецкая, 15;
МБОУ ПСОШ им. А.В. Калинина S=282,5 м² – Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Школьная, 8;
МБОУ УБСОШ S=202,4 м² - Усть-Донецкий район ст. Усть-Быстрианская, ул. Центральная, 23;
МБОУ УДОСОШ №2 S=187,6 м² – Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3;
МБОУ МСОШ S=244,5 м² - Усть-Донецкий район ст. Мелиховская, ул. Крестьянская, 42а;
МБОУ РСОШ S=915 м² – Усть-Донецкий район, ст. Раздорская, ул. Ленина, 26;
МБОУ ВКСОШ S=341,8 м²–Усть-Донецкий район, ст.Верхнекундрюченская, ул. Центральная, 42;
МБОУ УДОСОШ №1 S=187,6 м² - Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10;
МБОУ НКСОШ S=320,4 м²–Усть-Донецкий район, ст. Нижнекундрюченская, ул. Центральная, 2;
МБОУ КСОШ S=131,1 м² – Усть-Донецкий район х. Крымский, ул. Черемушки, 24;
МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» S=126,8 м² – р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 20;
МБДОУ д/с «Золотой ключик» S=167,2 м² - р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 19;
МБДОУ д/с «Жар-птица» S=257,92 м² - р.п. Усть-Донецкий, пер. Шахтный, 5;
МБДОУ д/с КВ «Родничок» S=115,3 м² р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 20,
при обследовании совместно с директором МБОУ ДО Дом детского творчества Трифоновой Ларисой Алексеевной, по результатам которого установлено:

1. Краткая характеристика пожарной опасности объектов;

Помещения, расположенные в зданиях образовательных учреждений по вышеуказанным адресам и сами здания образовательных учреждений обеспечены достаточным количеством эвакуационных выходов. Все имеющиеся эвакуационные выходы и пути на момент проверки свободны и не загромождены различными предметами, мебелью, оборудованием. На момент обследования на путях эвакуации для отделки, и облицовки стен, полов и потолков применены отделочные материалы с допустимыми показателями пожарной опасности. В зданиях и помещениях вывешены разработанные в соответствии с требованиями нормативных документов планы эвакуации людей на случай возникновения пожара. Электропровода в зданиях образовательных учреждений проложены скрыто. В помещениях и самих зданиях образовательных учреждений смонтированы установки пожарной автоматики (автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), ежемесячное техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт которых осуществляется в соответствии с заключенными договорами. Системы пожарной сигнализации обеспечивают подачу звукового сигнала о возникновении пожара на пульте

пожарной охраны 77 ПЧ ФГКУ «13 ОПС России по Ростовской области» без участия работников объекта. Здания образовательных учреждений, с расположенными в них помещениями обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с нормами положенности. В соответствии с представленными документами администрациями учреждений проведено в организации, имеющей соответствующую лицензию на данный вид деятельности, обучение назначенных ответственных лиц за соблюдением требований пожарной безопасности в обследуемых помещениях по программе пожарно-технического минимума. На момент проведения обследования подъезды к зданиям образовательных учреждений свободны для проезда и подъезда пожарной техники.

Здания образовательных учреждений в которых находятся обследуемые помещения, обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения.

Наиболее вероятные источники загорания от электроустановок и неосторожного обращения с огнем.

С Актом по результатам рассмотрения заявления ознакомлен(а):

Директор
МБОУ ДО Дом детского творчества
Трифонова Л.А.
«06» апреля 2016 года



Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Директор
МБОУ ДО Дом детского творчества
Трифонова Л.А.
«06» апреля 2016 года



Вывод по результатам обследования: Помещения, расположенные в зданиях образовательных учреждений, а именно:

- МБОУ ЕСОШ S=225,9 м² - Усть-Донецкий район, х. Евсеевский, ул. Школьная, 8;
 - МБОУ АСОШ S=224,6 м² - Усть-Донецкий район, х. Апаринский, ул. Донецкая, 15;
 - МБОУ ПСОШ им. А.В. Калинина S=282,5 м² - Усть-Донецкий район, х. Пухляковский, ул. Школьная, 8;
 - МБОУ УБСОШ S=202,4 м² - Усть-Донецкий район ст. Усть-Быстрианская, ул. Центральная, 23;
 - МБОУ УДОСОШ №2 S=187,6 м² - Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 3;
 - МБОУ МСОШ S=244,5 м² - Усть-Донецкий район ст. Мелиховская, ул. Крестьянская, 42а;
 - МБОУ РСОШ S=915 м² - Усть-Донецкий район, ст. Раздорская, ул. Ленина, 26;
 - МБОУ ВКСОШ S=341,8 м² - Усть-Донецкий район, ст. Верхнекундрюченская, ул. Центральная, 42;
 - МБОУ УДОСОШ №1 S=187,6 м² - Усть-Донецкий район, р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 10;
 - МБОУ НКСОШ S=320,4 м² - Усть-Донецкий район, ст. Нижнекундрюченская, ул. Центральная, 2;
 - МБОУ КСОШ S=131,1 м² - Усть-Донецкий район х. Крымский, ул. Черемушки, 24;
 - МБДОУ д/с ОРВ «Солнышко» S=126,8 м² - р.п. Усть-Донецкий, ул. Донецкая, 20;
 - МБДОУ д/с «Золотой ключик» S=167,2 м² - р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 19;
 - МБДОУ д/с «Жар-птица» S=257,92 м² - р.п. Усть-Донецкий, пер. Шахтный, 5;
 - МБДОУ д/с КВ «Родничок» S=115,3 м² р.п. Усть-Донецкий, ул. Ленина, 20,
- на момент проведения обследования - соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности при условии выполнения требований пожарной безопасности.

«06» апреля 2016 года

Обследование проводил:

Инспектор отделения надзорной деятельности
по Усть-Донецкому и Константиновскому районам
(государственный инспектор Усть-Донецкого
и Константиновского районов по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы Н.В. Марченко
«06» апреля 2016 года

